

Häfele Aximat 100 SM

Per montaggio ad angolo, fuga 3 mm




- > Angolo d'apertura: 270°
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato
- > Fissaggio braccio: da avvitare in fori con passo 32 mm
- > Montaggio: anta al mobile: senza utensili (tecnica montaggio rapido)
- > Spessore fianco: 16 oppure 19 mm
- > Spessore porta: max. 21 mm
- > Perdita d'apertura: 0 mm per un angolo di apertura di 180°
- > Regolazione: regolazione bidimensionale oppure tridimensionale
- > Con fermo di chiusura
- > Per moduli continui

5

Cerniere con snodo visibile

→ Per spessore fianco 19 mm



Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	45/9,5	52/9

regolazione bidimensionale


da avvitare	344.36.001	344.36.101
da pressare	344.36.201	344.36.301

regolazione tridimensionale

da avvitare	344.26.001	344.26.101
da pressare	344.26.201	344.26.301

Confezione: 1 pezzo

→ Per spessore fianco 16 mm



Fissaggio gabbia	Schema di foratura	
	45/9,5	52/9

regolazione bidimensionale

da avvitare	344.36.000	344.36.100
da pressare	344.36.200	344.36.300

regolazione tridimensionale

da avvitare	344.26.000	344.26.100
da pressare	344.26.200	344.26.300

Confezione: 1 pezzo