




# Sistemi

- P-System
- Sistema Lamello
- Sistema di foratura

In sintesi







P-System	
Tipi di giunzioni	Giunzione

Con fresata P-System



Sistema Lamello	
Tipi di giunzioni	Giunzione

Con fresata 4 mm



Sistema di foratura	
Tipi di giunzioni	Giunzione

